

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева»

Кафедра металлорежущих станков и инструментов

МИКРОСТРУКТУРА, СВОЙСТВА И МАРКИРОВКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Методические указания к лабораторной работе по дисциплинам
«Материаловедение», «Основы материаловедения»
для обучающихся технических направлений и специальностей

Составители В. В. Драчев
К. П. Петренко

Утверждены на заседании кафедры
Протокол № 4 от 09.12.2020
Рекомендованы к печати
учебно-методической комиссией
направления подготовки 27.03.02
Протокол № 4 от 09.12.2020
Электронная копия находится
в библиотеке КузГТУ

Кемерово 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение классификации, микроструктуры, маркировки, свойств и области применения углеродистых сталей.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Углеродистые стали – это сплавы железа и углерода, содержащие не более 2,14 % углерода. Кроме этого стали содержат примеси: постоянные и случайные. К постоянным примесям относят марганец (до 0,8 %), кремний (до 0,4 %), серу (до 0,05 %), фосфор (до 0,04 %) и газы: азот, кислород и водород (тысячные доли процента). Их наличие обусловлено технологическими особенностями производства стали (марганец, кремний) или невозможностью полного удаления из металла (серы, фосфор, газы). Случайные примеси (хром, никель, медь и др.) попадают в сталь из-за того, что они содержатся в рудах данного географического района или связаны с определённым технологическим процессом производства.

2.1. Фазы и структурные составляющие в системе железо – углерод

В системе железо – углерод различают следующие фазы: жидкий сплав, феррит, аустенит, цементит и графит (в стаях отсутствует).

Феррит – твердый раствор внедрения углерода в α -железе. Кристаллическая решетка – кубическая объемно-центрированная. Феррит существует в области QPG диаграммы Fe – Fe₃C (рис. 1, a). Максимальное содержание углерода в нём составляет 0,02 % при температуре 727 °C. При температуре 20 °C в феррите содержится 0,006 % углерода. Механические свойства феррита: $\sigma_B = 250$ МПа, $\delta = 50\%$, $\psi = 80\%$, 80–100 НВ.

Аустенит – твердый раствор внедрения углерода в γ -железе. Решетка – кубическая гранецентрированная. Аустенит существует в области AESG (рис. 1, a). Максимальная растворимость углерода 2,14 % при температуре 1147 °C. Аустенит имеет следующие




Рис. 1. Часть диаграммы состояния Fe – Fe₃C (а), микроструктура (б) и механические свойства углеродистых сталей в отожженном равновесном состоянии (в)

механические свойства: $\sigma_b = 500 - 800$ МПа,, $\delta = 50$ %, 160–200 НВ.

Цементит – химическое соединение железа с углеродом, карбид железа Fe_3C . Содержание углерода в цементите 6,67 %. Механические свойства: $\delta = 0$ %, 800 НВ.

Структурные составляющие системы железо – углерод: перлит и ледебурит. В структуре сталей ледебурит отсутствует.

Перлит – эвтектоидная механическая смесь двух фаз: феррита и цементита. Образуется из аустенита при температуре 727 °С. Содержание углерода в перлите 0,8 %. Цементит, входящий в состав перлита, может иметь форму пластин и глобулей (зерен). Поэтому различают перлит пластинчатый и зернистый. Механические свойства пластинчатого перлита: $\sigma_b = 820 - 900$ МПа, $\delta = 15$ %, 180 – 220 НВ. Механические свойства зернистого перлита: $\sigma_b = 630$ МПа, $\delta = 20$ %, 160 НВ. Таким образом, зернистый перлит по сравнению с пластинчатым имеет пониженную твердость и прочность, но повышенную пластичность и вязкость.

2.2. Микроструктура углеродистых сталей

Углеродистые стали в соответствии с диаграммой $Fe - Fe_3C$ (рис. 1, *a, б*) по содержанию углерода и по структуре подразделяют на доэвтектоидные (содержат 0,02 – 0,8 % углерода), эвтектоидные (0,8 % углерода), заэвтектоидные (0,8 – 2,14 % углерода). Сплавы, содержащие менее 0,02 % углерода, называются техническим железом.

Микроструктура технического железа – феррит.

Микроструктура доэвтектоидной стали состоит из феррита и перлита. С увеличением содержания углерода в стали количество перлита увеличивается. Содержание углерода в доэвтектоидной стали определяют по формуле

$$C = \frac{0,8F_{\Pi}}{100}, \quad (1)$$

где F_{Π} – площадь, занятая перлитом на шлифе, %;

0,8 – содержание углерода в перлите, %.

При просмотре шлифа количество перлита определяют визуально методом сравнения с эталоном шкалы ГОСТ 8233–56 (рис. 2) либо методами количественной металлографии.

Микроструктура эвтектоидной стали – пластинчатый перлит.

Микроструктура заэвтектоидной стали состоит из пластинчатого перлита и вторичного цементита, который выделяется в виде сетки по границам перлитных зерен. Содержание углерода в заэвтектоидной стали можно определить по формуле

$$C = \frac{0,8F_{\Pi} + 6,67F_{Ц}}{100}, \quad (2)$$

где F_{Π} – площадь, занятая перлитом, %;

0,8 – содержание углерода в перлите, %;

$F_{Ц}$ – площадь, занятая цементитом, %;

6,67 – содержание углерода в цементите, %.

2.3. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей

Углерод повышает твердость и прочность (при содержании до 1%), но снижает пластичность и вязкость стали (рис. 1, в). Он влияет и на технологические свойства. С увеличением содержания углерода снижается способность стали деформироваться в горячем и особенно в холодном состоянии, ухудшаются литейные свойства и свариваемость.

Марганец и кремний являются полезными примесями. Марганец повышает прочность стали, не снижая пластичности, увеличивает прокаливаемость, уменьшает красноломкость (хрупкость при высоких температурах). Кремний упрочняет сталь, но снижает её пластичность.

Сера, фосфор и газы (азот, кислород, водород) – вредные примеси. Сера снижает пластичность и вязкость стали, придаёт ей красноломкость, ухудшает свариваемость и коррозионную стойкость. Фосфор также снижает пластичность и вязкость, вызывает хладноломкость стали (охрупчивание при пониженных температурах).




Рис. 2. Эталоны микроструктуры стали (ГОСТ 8233–56)

Вредное влияние газов проявляется в снижении пластичности и повышении склонности стали к хрупкому разрушению.

2.4. Классификация углеродистых сталей

Углеродистые стали классифицируют по содержанию углерода, качеству, способу производства, степени раскисления, структуре и назначению.

По содержанию углерода стали делят на низкоуглеродистые (содержат менее 0,3 % углерода), среднеуглеродистые (0,3 – 0,6 % углерода) и высокоуглеродистые (более 0,6 % углерода).

По качеству (содержанию вредных примесей: серы и фосфора) углеродистые стали классифицируют на стали обыкновенного качества (содержат не более 0,05 % серы и не более 0,04 % фосфора), качественные (не более 0,04 % серы и 0,035 % фосфора) и высококачественные (не более 0,025 % серы и 0,025 % фосфора).

По способу производства различают стали выплавленные в электропечах, мартеновских печах и в кислородных конвертерах.

По степени раскисления стали подразделяют на спокойные, полуспокойные и кипящие. Раскисление – процесс удаления из жидкой стали кислорода, который уменьшает её прочность, пластичность и вязкость. Спокойные стали получают полным раскислением марганцем, кремнием и алюминием. Они содержат мало кислорода и затвердевают спокойно без газовыделения. Кипящие стали раскисляют только марганцем. В них содержится повышенное количество кислорода, который при затвердевании, взаимодействуя с углеродом, образует газ CO. Выделение пузырьков CO создает впечатление кипения стали. Спокойная сталь обладает лучшими свойствами, но является более дорогой. Полуспокойные стали (раскисляют марганцем и кремнием) занимают промежуточное положение между спокойными и кипящими.

По структуре стали разделяют на доэвтектоидные (структура – феррит и перлит), эвтектоидные (перлит) и заэвтектоидные (перлит и цементит).

По назначению углеродистые стали делят на конструкционные (предназначены для изготовления деталей машин, конструк-

ций и сооружений) и инструментальные (для изготовления различного инструмента).

2.5. Маркировка углеродистых сталей

2.5.1. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества (ГОСТ 380–2005)

Это самые дешевые конструкционные стали. В процессе выплавки они меньше всех очищаются от вредных примесей.

Стали обыкновенного качества маркируют буквами «Ст» (Сталь) и цифрами от 0 до 6, которые означают условный номер марки. Чем больше номер стали, тем больше в ней содержание углерода и, следовательно, выше прочность и ниже пластичность. Буква «Г» означает марганец при его содержании в стали более 0,8 %. Степень раскисления указывают буквами: «сп» – спокойная, «пс» – полуспокойная, «kp» – кипящая. Сталь Ст0 по степени раскисления не разделяют, в ней регламентируют только содержание углерода (не более 0,23 %), серы (до 0,06 %) и фосфора (до 0,07 %).

Например: Ст3kp – сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества, номер 3, кипящая.

Из сталей обыкновенного качества изготавливают горячекатаный прокат: балки, швеллеры, уголки, а также листы и трубы. Их широко применяют в строительстве для сварных, клепаных и болтовых конструкций, реже для изготовления малонагруженных деталей машин (валы, оси, звёздочки и т. д.).

2.5.2. Углеродистые конструкционные качественные стали (ГОСТ 1050–88)

К таким сталям предъявляются более высокие требования по содержанию вредных примесей (серы не более 0,04 %, фосфора не более 0,035 %), а также по неметаллическим включениям. Качественные углеродистые конструкционные стали маркируют числами: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60, которые указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.

Степень раскисления обозначают: кипящую – «kp», полуспокойную – «ps», спокойную – без индекса.

Например: сталь 15 – углеродистая конструкционная качественная, содержит в среднем 0,15 % углерода, спокойная.

Качественные конструкционные стали широко применяют для изготовления самых разнообразных деталей машин во всех отраслях машиностроения.

2.5.3. Углеродистые инструментальные стали (ГОСТ 1435–99)

Эти стали выпускаются качественными (содержание серы не более 0,028 %, фосфора не более 0,03 %) и высококачественными (серы не более 0,018 %, фосфора не более 0,025 %).

Углеродистые инструментальные стали маркируют буквой «У» (углеродистая) и числом, показывающим среднее содержание углерода в десятых долях процента. Буква «А» в конце марки указывает на то, что сталь высококачественная. Буква «Г» означает повышенное содержание марганца (0,33–0,58 %).

Например: У10А – углеродистая инструментальная сталь, содержащая в среднем 1 % углерода, высококачественная.

Углеродистые инструментальные стали используют для изготовления деревообрабатывающих, слесарных и измерительных инструментов (топоры, зубила, отвертки, калибры простой формы), небольших штампов холодной высадки и вытяжки, режущих инструментов (мелкие метчики, сверла, напильники, пилы и др.), работающих при небольших скоростях резания.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими положениями и сделать конспект.
2. Просмотреть коллекцию микрошлифов с помощью металлографического микроскопа.
3. Определить содержания углерода в сталях, используя формулы (1) и (2).
4. По содержанию углерода определить марку сталей.

5. Используя приложения, определить химический состав, механические свойства и область применения каждой стали.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Наименование и цель лабораторной работы.
2. Краткое изложение основных теоретических положений.
3. Результаты выполнения работы, сведенные в таблицу.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определения фаз в системе Fe – Fe₃C.
2. Что такое углеродистые стали?
3. Что такое перлит?
4. Опишите структуру технического железа, доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной сталей.
5. Как определяют содержание углерода в сталях по микроструктуре?
6. Назовите постоянные примеси в углеродистых сталях.
7. Как влияет углерод и постоянные примеси на свойства сталей?
8. Как классифицируют стали по содержанию углерода?
9. Как классифицируют стали по степени раскисления?
10. Как маркируют углеродистые конструкционные стали?
11. Как маркируют углеродистые инструментальные стали?

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лахтин, Ю. М. Материаловедение / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. – Москва: Альянс, 2009. – 528 с.
2. Материаловедение: учебник для студентов вузов / под ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. – Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 648 с.
3. Гуляев, А. П. Материаловедение: учебник для вузов / А. П. Гуляев, А. А. Гуляев. – Москва: Альянс, 2011. – 644 с.
4. Марочник сталей и сплавов / под ред. В. Г. Сорокина. – Москва: Машиностроение, 1989. – 640 с.

5. Марочник сталей и сплавов / под ред. А. С. Зубченко. – Москва: Машиностроение, 2001. – 672 с.
6. ГОСТ 1435–99. Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия. – Москва: Издательство стандартов, 2001. – 21 с.
7. ГОСТ 380–2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. – Москва: Стандартинформ, 2007. – 7 с.
8. ГОСТ 1050–2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 32 с.
9. ГОСТ 8233–56. Сталь. Эталоны микроструктуры. – Москва: Издательство стандартов, 2004. – 13 с.

Оформление отчета

| Номер шлифа | Микроструктура | | Химический состав, % | | | | | Марка стали | Механические свойства | | | Область применения |
|-------------|----------------|----------|----------------------|----|----|---|---|-------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | Рисунок | Название | C | Mn | Si | S | P | | HB | σ_b , МПа | δ , % | |
| | | | | | | | | | | | | |

Приложение 1

Химический состав (ГОСТ 380–2005) и механические свойства горячекатаного проката
из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества

| Марка стали | Химический состав, % | | | | | Механические свойства | | Область применения |
|-------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|--|
| | C | Mn | Si | S | P | σ_b , МПа | δ , % | |
| Ст0 | $\leq 0,23$ | — | — | $\leq 0,06$ | $\leq 0,07$ | ≥ 300 | 23 | Неответственные строительные конструкции, прокладки, шайбы |
| Ст1кп | 0,06–0,12 | 0,25–0,90 | $\leq 0,05$ | не более 0,05 | не более 0,04 | 300–390 | 35 | |
| Ст1пс | 0,06–0,12 | 0,25–0,50 | 0,05–0,15 | | | 310–410 | 34 | |
| Ст1сп | 0,06–0,12 | 0,25–0,50 | 0,15–0,30 | | | 310–410 | 34 | |
| Ст2кп | 0,09–0,15 | 0,25–0,50 | $\leq 0,05$ | | | 320–410 | 33 | |
| Ст2пс | 0,09–0,15 | 0,25–0,50 | 0,05–0,15 | | | 330–430 | 32 | |
| Ст2сп | 0,09–0,15 | 0,25–0,50 | 0,15–0,30 | | | 330–430 | 32 | |
| Ст3кп | 0,14–0,22 | 0,40–0,65 | $\leq 0,05$ | | | 360–460 | 27 | Рамы, крюки кранов, кольца, цилиндры, крышки, цементируемые детали |

Продолжение приложения 1

| Марка стали | Химический состав, % | | | | | Механические свойства | | Область применения |
|-------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|--|
| | C | Mn | Si | S | P | σ_b , МПа | δ , % | |
| Ст3сп | 0,14–0,22 | 0,40–0,65 | 0,15–0,30 | не более 0,05 | не более 0,04 | 370–480 | 26 | Рамы, крюки кранов, кольца, цилиндры, крышки, цементируемые детали |
| Ст3Гпс | 0,14–0,22 | 0,80–1,10 | $\leq 0,15$ | | | 370–490 | 26 | |
| Ст3Гсп | 0,14–0,20 | 0,80–1,10 | 0,15–0,30 | | | 390–570 | 26 | |
| Ст4кп | 0,18–0,27 | 0,40–0,70 | $\leq 0,05$ | | | 400–510 | 25 | |
| Ст4пс | 0,18–0,27 | 0,40–0,70 | 0,05–0,15 | не более 0,04 | не более 0,04 | 410–530 | 24 | Валы, оси, тяги, пальцы, крюки, болты, гайки при невысоких требованиях к прочности |
| Ст4сп | 0,18–0,27 | 0,40–0,70 | 0,15–0,30 | | | 410–530 | 24 | |
| Ст5сп | 0,28–0,37 | 0,50–0,80 | 0,05–0,15 | | | 490–630 | 20 | |
| Ст5Гпс | 0,28–0,37 | 0,50–0,80 | 0,15–0,30 | | | 490–630 | 20 | |
| Ст5Гсп | 0,22–0,30 | 0,80–1,20 | $\leq 0,15$ | не более 0,04 | не более 0,04 | 540–590 | 20 | Валы, оси, звездочки, крепежные детали при повышенных требованиях к прочности |
| Ст6пс | 0,38–0,49 | 0,50–0,80 | 0,05–0,15 | | | ≥ 590 | 15 | |

Приложение 2

Химический состав и свойства углеродистых качественных конструкционных сталей
в нормализованном состоянии (ГОСТ 1050–88)

| Марка стали | Химический состав, % | | | | | Механические свойства | | | Область применения |
|-------------|----------------------|-----------|---|---|---|-----------------------|------------------|--------------|--|
| | C | Mn | Si | S | P | HB | σ_b , МПа | δ , % | |
| | | | | | | не более | не менее | | |
| 08 | 0,05–0,12 | 0,35–0,65 | 0,17–0,37 не более 0,040 не более 0,035 | | | 131 | 320 | 33 | Шайбы, патрубки, прокладки |
| 10 | 0,07–0,14 | 0,35–0,65 | | | | 143 | 330 | 31 | Шайбы, прокладки, трубы |
| 15 | 0,12–0,19 | 0,35–0,65 | | | | 149 | 370 | 27 | Без ТО – болты, винты, крепеж. После ХТО – рычаги, кулачки |
| 20 | 0,17–0,24 | 0,35–0,65 | | | | 163 | 410 | 25 | Без ТО – крюки кранов и муфты. После ХТО – шестерни, червяки |
| 25 | 0,22–0,30 | 0,50–0,80 | | | | 170 | 450 | 23 | Без ТО – оси, валы, соединительные муфты. После ХТО – винты, втулки |
| 30 | 0,27–0,35 | 0,50–0,80 | | | | 179 | 490 | 21 | Тяги, траверсы, рычаги, звездочки, шпиндели |

Продолжение приложения 2

| Марка стали | Химический состав, % | | | | | Механические свойства | | | Область применения |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------|---|
| | C | Mn | Si | S | P | HB | σ_b , МПа | δ , % | |
| | | | | | | не более | не менее | | |
| 35 | 0,32–0,40 | 0,50–0,80 | 0,17–0,37 | не более 0,040 | не более 0,035 | 207 | 530 | 20 | Оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны |
| 40 | 0,37–0,45 | | | | | 217 | 570 | 19 | Коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, оси |
| 45 | 0,42–0,50 | | | | | 229 | 600 | 16 | Вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шпинделы |
| 50 | 0,47–0,55 | | | | | 241 | 630 | 14 | Прокатные валки, штоки, оси, бандажи |
| 55 | 0,52–0,60 | | | | | 255 | 650 | 13 | Зубчатые колеса, муфты сцепления коробок передач |
| 60 | 0,57–0,65 | | | | | 255 | 680 | 12 | Колеса вагонов, диски сцепления, шпинделы |

Приложение 3

Химический состав и свойства углеродистых инструментальных сталей после отжига
(ГОСТ 1435–99)

| Марка стали | Химический состав, % | | | | Механические свойства | | | Область применения |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------|------------------|---|
| | C | Mn | Si | S | P | НВ | σ_b , МПа | |
| | | | | не более | не более | не более | δ , % | |
| У7 | 0,65–0,74 | 0,17–0,33 | 0,17–0,33 | 0,028 | 0,030 | 187 | 650 | Инструмент для обработки дерева: топоры, колуны, стамески |
| У7А | 0,65–0,74 | 0,17–0,28 | | 0,018 | 0,025 | 187 | 650 | |
| У8 | 0,75–0,84 | 0,17–0,33 | | 0,028 | 0,030 | 187 | 650 | |
| У8А | 0,75–0,84 | 0,17–0,28 | | 0,018 | 0,025 | 187 | 650 | Инструмент для обработки дерева: фрезы, зенковки, пилы продольные и дисковые. Слесарно-монтажный инструмент: отвертки, кернера, плоскогубцы, кусачки |
| У8Г | 0,80–0,90 | 0,33–0,58 | | 0,028 | 0,030 | 187 | 650 | |
| У8ГА | 0,80–0,90 | 0,33–0,58 | | 0,018 | 0,025 | 187 | 650 | |

Продолжение приложения 3

| Марка стали | Химический состав, % | | | | | Механические свойства | | | Область применения |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------|------------------|------------------------|---|
| | C | Mn | Si | S | P | НВ | σ_b , МПа | δ , % | |
| | не более | не более | не более | | | | | | |
| У9 | 0,85–0,94 | 0,17–0,33 | 0,17–0,33 | 0,028 | 0,030 | 192 | 650 | не определяется ГОСТом | Инструмент для обработки дерева: фрезы, зенковки, пилы продольные и дисковые. Слесарно-монтажный инструмент: отвертки, кернера, плоскогубцы, кусачки |
| У9А | 0,85–0,94 | 0,17–0,28 | | 0,018 | 0,025 | 192 | 650 | | |
| У10 | 0,95–1,09 | 0,17–0,33 | | 0,028 | 0,030 | 212 | 750 | | |
| У10А | 0,95–1,09 | 0,17–0,28 | | 0,018 | 0,025 | 212 | 750 | | |
| У12 | 1,10–1,29 | 0,17–0,33 | | 0,028 | 0,030 | 217 | 750 | | |
| У12А | 1,10–1,29 | 0,17–0,28 | | 0,018 | 0,025 | 217 | 750 | | Метчики, напильники, шаберы и штамповый инструмент для холодной деформации |

Составители

Вячеслав Владиславович Драчев
Константин Петрович Петренко

**МИКРОСТРУКТУРА, СВОЙСТВА И МАРКИРОВКА
УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ**

Методические указания к лабораторной работе по дисциплинам
«Материаловедение», «Основы материаловедения»
для обучающихся технических направлений и специальностей

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 21.01.2021. Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 1,0.

Тираж 30 экз. Заказ

Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева. 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Издательский центр УИП Кузбасского государственного технического
университета имени Т. Ф. Горбачева. 650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4А.